

ENVIO DE INFORMACION AL EPAS

Nota AYSAM S.A. N° 2023051515

Fecha: MAYO DEL 2023

Asunto: Calidad de Efluentes Vertidos.



Información: Análisis realizados a los afluentes y efluentes en los Establecimientos Depuradores.

Período: FEBRERO 2023

Requerido por: Artículo 3.3.7. del Contrato de Concesión Anexos I.5, I.6., I.7, I.8, I.9 e I.10 del mismo. Punto A.3 del "Régimen de Información a suministrar por AYSAM S.A. al EPAS", aprobado por Resolución de Directorio EPAS N° 047/97.

Soporte: Electrónico.

Lic. ADOLFO T. CATAPANO
Jefe Dpto. Laboratorio
Agua y Saneamiento Mendoza S.A.

Ing. ROBERTO FORMICA
Gerente de Ingeniería
Agua y Saneamiento Mendoza S.A.



GERENCIA DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO LABORATORIO

INFORME MENSUAL DE AFLUENTES Y EFLUENTES DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES

FEBRERO 2023

Campo Espejo	Polvaredas	General Alvear
Costa de Araujo	Punta de Vacas	San Rafael
El Paramillo	Penitentes	Cañón del Atuel
Villa Tulumaya	Puente del Inca	Tunuyán
Rivadavia	Las Cuevas	San Carlos
San Martín	Uspallata	Colonia Las Rosas
Palmira	Potrerillos	
Junín		
Santa Rosa		
La Paz		

Abreviaturas utilizadas:

Du: Duplicado de muestra
LC: Líquido cloacal
LM: Límite Máximo (Anexo I.2 del CC)
N/D: No detectable
P: Puntual
PE: Puntual especial

NOTAS:

Colonia Las Rosas, PM21 entrada: días 07 y 17 sin ingreso de líquido.

Santa Rosa, PM58 entrada: día 14 sin ingreso de líquido.

Villa Tulumaya, PM 18 entrada: día 23 camino de acceso intransitable por reparaciones.

La Paz, PM46 salida, día 14 intransitable por barro.

Tunuyán, PM27 salida, días 01, 07 y 17 inaccesible por barro.

Cañón del Atuel, entrada y salida, día 22 no se extrajo por corte de energía eléctrica.

Junín, PM07 salida, día 27 sin vuelco.

Palmira, entrada y salida, día 02 inaccesible por barro.

Potrerillos, PM53 salida, día 10 sin vuelco por tareas de mantenimiento.

San Martín, entrada y salida, día 22 sin acceso por cambio de candado.

Freatímetros no informados: están secos, obstruidos por piedras en su interior o inaccesibles por maleza.

