

## ENVIO DE INFORMACION AL EPAS

Nota AYSAM S.A. N° 2023112803

**Fecha:** NOVIEMBRE DEL 2023

**Asunto:** Calidad de Efluentes Vertidos.



**Información:** Análisis realizados a los afluentes y efluentes en los Establecimientos Depuradores.

**Período:** JULIO 2023

**Requerido por:** Artículo 3.3.7. del Contrato de Concesión Anexos I.5, I.6., I.7, I.8, I.9 e I.10 del mismo. Punto A.3 del “Régimen de Información a suministrar por AYSAM S.A. al EPAS”, aprobado por Resolución de Directorio EPAS N° 047/97.

**Soporte:** Electrónico.

Lic. ADOLFO T. CATAPANO  
Jefe Dpto. Laboratorio  
Agua y Saneamiento Mendoza S.A.

Ing. ALEJANDRO ROMANO  
Gerente de Ingeniería y Obras  
Agua y Saneamiento Mendoza S.A.



## GERENCIA DE INGENIERÍA

### DEPARTAMENTO LABORATORIO

# INFORME MENSUAL DE AFLUENTES Y EFLUENTES DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES

*JULIO 2023*

|                 |                 |                   |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| Campo Espejo    | Polvaredas      | General Alvear    |
| Costa de Araujo | Punta de Vacas  | San Rafael        |
| El Paramillo    | Penitentes      | Cañón del Atuel   |
| Villa Tulumaya  | Puente del Inca | Tunuyán           |
| Rivadavia       | Las Cuevas      | San Carlos        |
| San Martín      | Uspallata       | Colonia Las Rosas |
| Palmira         | Potrerosillos   |                   |
| Junín           |                 |                   |
| Santa Rosa      |                 |                   |
| La Paz          |                 |                   |

Abreviaturas utilizadas:

Du: Duplicado de muestra  
LC: Líquido cloacal  
LM: Límite Máximo (Anexo I.2 del CC)  
N/D: No detectable  
P: Puntual  
PE: Puntual especial

NOTAS:

Las muestras que no tienen la determinación de Cromo se debe a que se rompió la lámpara correspondiente del espectrómetro de absorción atómica.

Colonia Las Rosas, PM21 entrada: días 11 y 21 sin ingreso de líquido.

Alta montaña (Polvaredas, Punta de Vacas, Penitentes, Puente del Inca y Las Cuevas): el día 12 estuvo cerrado el camino por razones climáticas.

Costa de Araujo, El Paramillo y Villa Tulumaya: día 27 muestreo suspendido por rotura de vehículo.

Cañón del Atuel, PM 62 entrada, día 3 bombeo parado.

Freatímetros no informados: están secos, obstruidos por piedras en su interior o inaccesibles por maleza.

