

ENVIO DE INFORMACION AL EPAS

Nota AYSAM S.A. N° 2023122861

Fecha: DICIEMBRE DEL 2023

Asunto: Calidad de Efluentes Vertidos.



Información: Análisis realizados a los afluentes y efluentes en los Establecimientos Depuradores.

Período: SEPTIEMBRE 2023

Requerido por: Artículo 3.3.7. del Contrato de Concesión Anexos I.5, I.6., I.7, I.8, I.9 e I.10 del mismo. Punto A.3 del "Régimen de Información a suministrar por AYSAM S.A. al EPAS", aprobado por Resolución de Directorio EPAS N° 047/97.

SopORTE: Electrónico.

Lic. ADOLFO T. CATAPANO
Jefe Dpto. Laboratorio
Agua y Saneamiento Mendoza S.A.

Ing. ALEJANDRO ROMANO
Gerente de Ingeniería y Obras
Agua y Saneamiento Mendoza S.A.



GERENCIA DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO LABORATORIO

INFORME MENSUAL DE AFLUENTES Y EFLUENTES DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES

SEPTIEMBRE 2023

Campo Espejo	Polvaredas	General Alvear
Costa de Araujo	Punta de Vacas	San Rafael
El Paramillo	Penitentes	Cañón del Atuel
Villa Tulumaya	Puente del Inca	Tunuyán
Rivadavia	Las Cuevas	San Carlos
San Martín	Uspallata	Colonia Las Rosas
Palmira	Potrerosillos	
Junín		
Santa Rosa		
La Paz		

Abreviaturas utilizadas:

Du: Duplicado de muestra
LC: Líquido cloacal
LM: Límite Máximo (Anexo I.2 del CC)
N/D: No detectable
P: Puntual
PE: Puntual especial

NOTAS:

Las muestras que no tienen la determinación de Cromo se debe a que se rompió la lámpara correspondiente del espectrómetro de absorción atómica.

Colonia Las Rosas, PM21 entrada: días 19 y 27 sin ingreso de líquido.

La Paz, PM46 salida, día 13 sin vuelco.

Alta montaña (Polvaredas, Punta de Vacas, Penitentes, Puente del Inca y Las Cuevas): el día 6 estuvo cerrado el camino por nevadas.

Potrerosillos, PM52 entrada, día 27 bombas paradas por corte de energía.

Santa Rosa, PM58 entrada, día 19 bombas paradas.

San Martín, PM04 entrada, sin ingreso de líquido.

Freatímetros no informados: están secos, obstruidos por piedras en su interior o inaccesibles por maleza.

