ENVIO DE INFORMACION AL EPAS

Nota AYSAM S.A. Nº 2023020358

Fecha: FEBRERO DEL 2023

Asunto: Calidad de Efluentes Vertidos.



Información: Análisis realizados a los afluentes y efluentes en los Establecimientos

Depuradores.

Período: NOVIEMBRE 2022

Requerido por: Artículo 3.3.7. del Contrato de Concesión Anexos I.5, I.6., I.7, I.8,

I.9 e I.10 del mismo. Punto A.3 del "Régimen de Información a suministrar por AYSAM S.A. al EPAS", aprobado por Resolución de

Directorio EPAS Nº 047/97.

Soporte: Electrónico.

Lic. ADOLFO T. CATAPANO Jefe Dpto. Laboratorio Agua y Saneamiento Mendoza S.A. Ing. ROBERTO FORMICA Gerente de Ingeniería Agua y Saneamiento Mendoza S.A.



GERENCIA DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO LABORATORIO

INFORME MENSUAL DE AFLUENTES Y EFLUENTES DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES

NOVIEMBRE 2022

Campo Espejo Polvaredas

Costa de Araujo Punta de Vacas

El Paramillo Penitentes

Villa Tulumaya Puente del Inca Rivadavia Las Cuevas

San Martín Potrerillos Palmira Uspallata

Junín General Alvear Santa Rosa San Rafael

La Paz Cañón del Atuel

Tunuyán San Carlos

Colonia Las Rosas

Abreviaturas utilizadas:

Du: Duplicado de muestra LC: Líquido cloacal

LM: Límite Máximo (Anexo I.2 del CC)

N/D: No detectable

P: Puntual

PE: Puntual especial

NOTAS:

Colonia Las Rosas, PM21 entrada: día 16 no se pudo abrir candado de ingreso; día 24 sin ingreso de líquido.

Costa de Araujo, PM16 entrada: día 04 sin bombeo de líquido.

Freatímetros no informados: están secos u obstruidos por piedras en su interior.