

## ENVIO DE INFORMACION AL EPAS

Nota AYSAM S.A. N° 2023051224

Fecha: MAYO DEL 2023

Asunto: Calidad de Efluentes Vertidos.



**Información:** Análisis realizados a los afluentes y efluentes en los Establecimientos Depuradores.

**Período:** ENERO 2023

**Requerido por:** Artículo 3.3.7. del Contrato de Concesión Anexos I.5, I.6., I.7, I.8, I.9 e I.10 del mismo. Punto A.3 del "Régimen de Información a suministrar por AYSAM S.A. al EPAS", aprobado por Resolución de Directorio EPAS N° 047/97.

**Soporte:** Electrónico.

Lic. ADOLFO T. CATAPANO  
Jefe Dpto. Laboratorio  
Agua y Saneamiento Mendoza S.A.

Ing. ROBERTO FORMICA  
Gerente de Ingeniería  
Agua y Saneamiento Mendoza S.A.



## GERENCIA DE INGENIERÍA

### DEPARTAMENTO LABORATORIO

# INFORME MENSUAL DE AFLUENTES Y EFLUENTES DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES

*ENERO 2023*

Campo Espejo	Polvaredas
Costa de Araujo	Punta de Vacas
El Paramillo	Penitentes
Villa Tulumaya	Puente del Inca
Rivadavia	Las Cuevas
San Martín	Potreros
Palmira	Uspallata
Junín	General Alvear
Santa Rosa	San Rafael
La Paz	Cañón del Atuel
	Tunuyán
	San Carlos
	Colonia Las Rosas

Abreviaturas utilizadas:

Du: Duplicado de muestra  
LC: Líquido cloacal  
LM: Límite Máximo (Anexo I.2 del CC)  
N/D: No detectable  
P: Puntual  
PE: Puntual especial

### NOTAS:

Colonia Las Rosas, PM21 entrada: días 12, 17 y 25 sin ingreso de líquido.  
Santa Rosa, PM58 entrada: día 18 sin ingreso de líquido. Día 25 sin ingreso ni vuelco.  
Villa Tulumaya, PM 18 entrada: días 11 y 16 sin ingreso de líquido.  
La Paz, PM46 salida, día 25 sin vuelco.  
Tunuyán, PM27 salida, día 25 inaccesible por lluvia.  
Freatímetros no informados: están secos, obstruidos por piedras en su interior o inaccesibles por maleza.





