

ENVIO DE INFORMACION AL EPAS

Nota AYSAM S.A. N° 2023071837

Fecha: JULIO DEL 2023

Asunto: Calidad de Efluentes Vertidos.



Información: Análisis realizados a los afluentes y efluentes en los Establecimientos Depuradores.

Período: MARZO 2023

Requerido por: Artículo 3.3.7. del Contrato de Concesión Anexos I.5, I.6., I.7, I.8, I.9 e I.10 del mismo. Punto A.3 del "Régimen de Información a suministrar por AYSAM S.A. al EPAS", aprobado por Resolución de Directorio EPAS N° 047/97.

Soporte: Electrónico.

Lic. ADOLFO T. CATAPANO
Jefe Dpto. Laboratorio
Agua y Saneamiento Mendoza S.A.

Ing. ROBERTO FORMICA
Gerente de Ingeniería
Agua y Saneamiento Mendoza S.A.



GERENCIA DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO LABORATORIO

INFORME MENSUAL DE AFLUENTES Y EFLUENTES DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES

MARZO 2023

Campo Espejo
Costa de Araujo
El Paramillo
Villa Tulumaya
Rivadavia
San Martín
Palmira
Junín
Santa Rosa
La Paz

Polvaredas
Punta de Vacas
Penitentes
Puente del Inca
Las Cuevas
Uspallata
Potrerillos

General Alvear
San Rafael
Cañón del Atuel
Tunuyán
San Carlos
Colonia Las Rosas

Abreviaturas utilizadas:

Du: Duplicado de muestra
LC: Líquido cloacal
LM: Límite Máximo (Anexo I.2 del CC)
N/D: No detectable
P: Puntual
PE: Puntual especial

NOTAS:

Colonia Las Rosas, PM21 entrada: días 08 y 14 y 28 sin ingreso de líquido.

Santa Rosa, PM58 entrada: día 21 sin ingreso de líquido.

Tunuyán, PM27 salida, días 01, 08, 14, 22 y 28 inaccesible por malezas.

Cañón del Atuel, entrada días 6 y 27: sin ingreso de líquido. Salida día 6 sin vuelco.

San Martín, entrada y salida, día 6 sin acceso, portón cerrado con llave.

Freatímetros no informados: están secos, obstruidos por piedras en su interior o inaccesibles por maleza.

