

## ENVIO DE INFORMACION AL EPAS

Nota AYSAM S.A. N° 2024091991

**Fecha:** SEPTIEMBRE DEL 2024

**Asunto:** Calidad de Efluentes Vertidos.



**Información:** Análisis realizados a los afluentes y efluentes en los Establecimientos Depuradores.

**Período:** MAYO 2024

**Requerido por:** Artículo 3.3.7. del Contrato de Concesión Anexos I.5, I.6., I.7, I.8, I.9 e I.10 del mismo. Punto A.3 del "Régimen de Información a suministrar por AYSAM S.A. al EPAS", aprobado por Resolución de Directorio EPAS N° 047/97.

**Soporte:** Electrónico.

Lic. ADOLFO T. CATAPANO  
Jefe Dpto. Laboratorio  
Agua y Saneamiento Mendoza S.A.

Ing. ALEJANDRO ROMANO  
Gerente de Ingeniería y Obras  
Agua y Saneamiento Mendoza S.A.

## GERENCIA DE INGENIERÍA

### DEPARTAMENTO LABORATORIO

# INFORME MENSUAL DE AFLUENTES Y EFLUENTES DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES

*MAYO 2024*

Campo Espejo	Polvaredas	General Alvear
Costa de Araujo	Punta de Vacas	San Rafael
El Paramillo	Penitentes	Cañón del Atuel
Villa Tulumaya	Puente del Inca	Tunuyán
Rivadavia	Las Cuevas	San Carlos
San Martín	Uspallata	Colonia Las Rosas
Palmira	Potrerosillos	
Junín		
Santa Rosa		
La Paz		

Abreviaturas utilizadas:

Du: Duplicado de muestra  
LC: Líquido cloacal  
LM: Límite Máximo (Anexo I.2 del CC)  
N/D: No detectable  
P: Puntual  
PE: Puntual especial

NOTAS:

Colonia Las Rosas, PM21 entrada, días 16, 20 y 27 sin ingreso de líquido.

Las Cuevas, PM38 entrada, día 7, inaccesible por hielo en calzada.

Punta de Vacas, PM35 entrada, día 7, sin ingreso de líquido.

Cañón del Atuel, días 2, 8, 13 y 20 sin ingreso ni vuelco por bombas en reparación.

El Paramillo, PM47 salida campo sur, día 8, sin vuelco.

Rivadavia, PM01 entrada, día 13, sin ingreso de líquido.

Freatímetros no informados: están secos, obstruidos por piedras en su interior o inaccesibles por maleza.

